

## **اساتذة من الهندسة يدرسون اسباب تدهور خرسانة نفق الخدمات الجامعية**

الجامعة  
وسيقوم الاساتذة الكرام بعد معاينة  
النفق على الطبيعة باجراء التجارب  
لقياس المقاومة والتحليل الكيميائي  
لخرسانة النفق لمعرفة اسباب تدهورها  
وتقديم المقترنات الالزمة لعلاجهما

بناء على طلب من ادارة الجامعة قام  
الاستاذ الدكتور محمد وضاح عقيلي  
رئيس قسم الهندسة المدنية والدكتور  
محمد حلمي عبده الحداد الاستاذ المساعد  
بالقسم ، بإعداد التقرير الفنى لدراسة  
اسباب تدهور سقف نفق الخدمات